



CWAX2 – Návod na použitie SK

UPOZORNENIE

- Prečítajte si dôkladne pokyny a odložte si ich pre použitie v budúcnosti.
- Nepoužívajte tento výrobok na uvoľnenej časti kože ani časti s: kŕčovými žilami, ochoreniami kože (napríklad ekzémy, psoriáza, dermatitída), odreninami, podráždením, bradavicami, hypercitlivej koži alebo spálenej od slnka, pri cukrovke, flebitíde, na jazvy a pod. Pokiaľ trpíte niektorými z vyššie uvedených ochorení, konzultujte použitie prístroja s lekárom.
- Počas tehotenstva si môžu ženy všimnúť zvýšeného zadržiavania vody.
- Nepoužívajte na prasknutú kožu.
- Chráňte odevy a okolia.
- Počas 24-hodinového intervalu po ošetrení nepoužívajte kúpeľ, solárne zariadenia, sauny ani iné ošetrenie teplom.
- Držte mimo dosahu detí.

TIPY

- Vždy aplikujte vosk rovnakým smerom ako je rast chĺpkov a ťahajte proti smeru rastu.
- Pás ťahajte jedným rýchlym pohybom paralelne ku koži. Ak odtrhnete pás z kože do strany, chĺpky majú tendenciu sa dvíhať. Je to bolestivé a neodstráni ich to úspešne. Môže to spôsobiť tiež podliatiny kože.
- Pomalé odlepovanie bude neúspešné a bolestivé.
- Tvrdý vosk je vhodnejšie pre citlivé miesta ako je oblasť bikín a tvárovej časti. Mäkký vosk je vhodný pre voskovanie väčších oblastí ako sú ramená, nohy a chrbát.
- Nikdy opätovne neaplikujte opätovne vosk na ošetrovanú oblasť. Použite pinzetu na odstránenie zostávajúcich chĺpkov.
- Pred voskovaním skráťte chĺpky a vlasy elektrickým strojčekom alebo nožnicami na dĺžku približne 5 mm. Vlasy nesmú byť kratšie ako 5 mm pre pevné prilepenie vosku.
- Tvrdý vosk - Povrch pri tuhnutí zmatnie. Použite to ako pomôcku pri určovaní, kedy je vhodné vosk odstrániť.
- Tvrdý vosk - Aplikácia musí byť v silnejšej vrstve než u mäkkého vosku a musí byť rovnomerná aj u okrajov, presahujúcich za oblasť rastu vlasov.
- Tvrdý vosk - Ak praskne alebo skrehne, potom je aplikácia príliš tenká, bol aplikovaný dlhú dobu, alebo teplota miestnosti je príliš nízka.
- Tvrdý vosk - Začiatočníci by mali aplikovať naraz iba jeden pás. Po zaškolení techniky aplikujte počet pásov, ktoré sú pre vás pohodlné.
- Mäkký vosk - Môžete opätovne použiť papierový pás, kým nie je plne pokrytý voskom, potom ho zlikvidujte.
- Mäkký vosk - Ak ohnete malý kus konca papierového pásu pred použitím, toto vám ponúkne časť na uchopenie pásu pre odlupovanie od kože.

VOSKOVANIE RÔZNYCH MIEST

Koža na tvári je obzvlášť citlivá a je nutná špeciálna starostlivosť po odstránení tvárových chĺpkov. Pre tvár môžete použiť tvrdý aj mäkký vosk (s papierovými pásmi). Vyskúšajte, ktorý vosk funguje najlepšie.

Drevené špachtle môžete opatrne rozdeliť na dve po dĺžke jednoduchým prehnutím. Ponúka lepšiu ovládateľnosť pre menšie oblasti tváre.

Pre najlepšie výsledky odporúčame použitie mäkkého vosku na veľkej oblasti ako sú nohy. Nohy sú najlepšie pre začiatok voskovania, lebo sú najmenej citlivé.

Horná pera

Horná pera sa ideálne ošetruje ako samostatná časť. Chĺpky rastú väčšinou dole priamo pod nosom a smerom von do strán k okrajom úst.

Navoskujte každú oblasť samostatne, aplikáciou vosku rovnakým smerom s rastom chĺpkov a potom odstráňte pás proti smeru rastu.

Brada a líce

Toto je priama väčšia oblasť tváre na ošetrovanie ale stále odporúčame použiť tenšiu špachtľu a menšie pásy pre lepšiu kontrolu počas procesu odstránenia chĺpkov.

Obočie

Voskovanie obočia je určené na dodanie konečného tvaru týchto viditeľných miest. Zvýšte pozornosť, aby ste odstránili iba požadované chĺpky. Môžete chrániť chĺpky, ktoré chcete zachovať jemným pokrytím vazelínou, aby ste zabránili prichyteniu vosku na tieto miesta.

Potom môžete použiť malú špachtľu na tvarovanie obočia, čím určíte ich líniu a zvýrazníte oči podľa obrázku nižšie.

	KROK 1 Umiestnite špachtľu vertikálne proti strane nosovej dierky. Chĺpky, ktoré zostanú na strane špachtle medzi druhým obočím, je nutné odstrániť.
	KROK 2 Pozrite sa na špachtľu vertikálne v línii so zrenicou. To je najvyšší bod obočia.
	KROK 3 Umiestnite špachtľu diagonálne s okrajom nozdry a koncom oka. V tomto mieste by malo obočie končiť.

Predlaktia a nohy Začnite na zápästí alebo členku a pokračujte nahor. Všimnite si, ktorým smerom rastú chĺpky, lebo smer sa mení s postupom. Kožu musíte udržiavať napätú pohybom a ohnutím lakťa, zápästia, kolená alebo členku.	
Brazílske / Bikiny / Hollywood Môžete si obliecť rôzne plavky alebo štýl odevu, ak voskujete bikiny líniu, podľa stupňa voskovania, najmä ak je odev veľmi vykrojený. Najlepšie je skrátiť chĺpky, ktoré majú viac ako 10 mm na 5 mm, v opačnom prípade bude proces odstránenia bolestivý! Pretože chĺpky v tejto citlivej oblasti rastú v rôznych smeroch, je najlepšie ošetrovať naraz malé oblasti. Chĺpky v bikiny línii sú často hlboko vrastené a preto môžete použiť chladivý obklad vyrobený z navlhčenej vaty pre vyrovnanie vpichov po voskovaní. Pre určenie správnej pozície si sadnite na pohodlnú stoličku s rozťahnutými nohami a nad pásom. Alebo sa postavte jednou nohou do výšky pásu, s opretím chodidla o stenu. Môžete použiť tvrdý alebo mäkký vosk. Pre drastickejšie voskovanie ako je Hollywood alebo Brazílsky musíte použiť tvrdý vosk. Mäkký vosk NIE JE vhodný pre oblasti genitálií.	
Podpazušie Toto je ďalší citlivá časť tela a chĺpky opäť môžu rásť v rôznych smeroch a môžu byť vrastené. Nepokúšajte sa odstraňovať chĺpky rastúce pod ramenom jedným pohybom, ošetrte túto oblasť po častiach použitím úzkych pásov, ktoré môžete narezať na požadovanú veľkosť. Opäť je nutné chĺpky skrátiť, ak sú príliš dlhé (viac ako 5 cm). Držte kožu napätou zdvihnutím ramena. Ošetrené miesta schladte. ! Môžete použiť tvrdý aj mäkký vosk. Experimentujte a uvidíte, ktorý vosk vám viac vyhovuje. Po voskovaní v oblasti podpazušia sa vyhnite použitiu antiperspirantov a dezodorantov najmenej 24 hodín.	

MÄKKÝ VOSK

Oblasť na ošetrenie musí byť čistá, suchá a bez make-upu a mastnoty, napr. zvlhčovačov, pleťovej vody, a pod. Pred ošetrením odporúčame oblasť umyť a vysušiť pre odstránenie všetkých mastnôt a pre zabezpečenie dobrého prilepenia vosku.

TEST


Vždy vykonajte test na vnútornej strane predlaktia alebo na malej oblasti kože pre možné kožné reakcie. Počkajte 24 hodín. Ak sa objaví podráždenie, výrobok nepoužívajte.

Doby ohrevu

Plná nádoba = 60 minút

½ nádoby = 30 minút

¼ nádoby = 20 minút

KROK 1 Zložte veko z tuby. Vložte tubu do ohrievača (bez ohrievacej panvy).	
KROK 2 Zapnite na najvyššie nastavenie (II). Zamiešajte každých 10 minút, kým nemá vosk rovnakú konzistenciu ako sirup.	
KROK 3 Prepnite na nižšie nastavenie (I). Dôkladne zamiešajte. Otestujte na malej oblasti kože na kontrolu teploty.	
KROK 4 Pomocou špachtle, aplikujte veľmi tenkú vrstvu vosku rovnakým smerom s rastom chĺpkov. Na začiatku pokryte oblasť o niečo menšiu ako papierový pás k ľahšiemu odstráneniu. Po získaní skúseností môžete aplikovať vosk naraz na väčšiu oblasť.	
KROK 5 Pevne prelepte papier cez oblasť vosku. Držte kožu napätú, potiahnite pás jedným rýchlym pohybom proti smeru rastu chĺpkov. NEŤAHAJTE smerom od kože. Aplikujte pevný tlak na ošetrenú oblasť dlaňou ruky alebo studeným obkladom. NEAPLIKUJTE opätovne vosk na ošetrené miesto do 24 hodín.	



ODSTRÁNENIE TVRDÝM VOSKOM

Oblasť na ošetrovanie musí byť čistá, suchá a bez make-upu a mastnoty, napr. Zvlhčovačov, pleťovej vody, a pod. Pred ošetrovaním odporúčame oblasť umyť a vysušiť pre odstránenie všetkých mastnôt a pre zabezpečenie dobrého prilepenia vosku.

1 tableta postačuje na ošetrovanie 2 podpazuší.

TEST

Vždy vykonajte test na vnútornej strane predlaktia alebo na malej oblasti kože pre možné kožné reakcie. Počkajte 24 hodín. Ak sa objaví podráždenie, výrobok nepoužívajte.

KROK 1 Vložte 1 tabletu do panvice ohrievača vosku a ohrievajte na najvyššom nastavení (II) 20 minút. Zamiešajte každých 10 minút, kým nemá vosk konzistenciu medu.	
KROK 2 Prepnite na nižšie nastavenie (I) na udržiavanie ideálnej teploty. Príležitostne premiešajte.	
KROK 3 Pomocou špachtle aplikujte tenkú vrstvu a rovnomerne pokryte vosk v smere rastu chĺpkov. Aplikujte v malých, rovnomerných pásoch do šírky 2,5 cm. Nechajte vosk vychladnúť na koži, kým stvrdne, ale stále musí byť ohybný.	
KROK 4 Držte kožu napätú, odtrhnite pás jedným rýchlym pohybom proti smeru rastu chĺpkov. NEŤAHAJTE smerom od kože.	
KROK 5 Aplikujte pevný tlak na ošetrenú oblasť dlaňou ruky alebo studeným obkladom. Prejdite na ďalšiu oblasť a opakujte kroky 3 - 5 do odstránenia všetkých chĺpkov. Aplikujte pevný tlak na ošetrenú oblasť dlaňou ruky alebo studeným obkladom. NEAPLIKUJTE opätovne vosk na ošetrené miesto do 24 hodín.	

PO VOSKOVANÍ

- Zvýšte pozornosť po voskovaní na najbližších 24 hodín. Môžete použiť antiseptický zvlhčujúci roztok k zjemneniu kože, nepoužívajte parfumované roztoky ani krémy, pretože môžu spôsobiť alergické reakcie.
- Ošetrovanie peelingom 2 dni po použití a každodennej starostlivosti, zabráni vrastaniu chĺpkov.
- Po ošetrovaní odporúčame nosenie voľného odevu, prirodzených vlákien a vyhnite sa tesným alebo nylonovým odevom.
- Odstránenie vrastených alebo silných vlasov ako pod ramenami alebo v oblasti bikín môže niekedy spôsobiť malé kvapky krvi na povrchu kože. Studeným obkladom s navlhčenou vatou odstránite tieto stopy krvi a pomôžete tak schlaadiť postihnuté miesto.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Používajte iba dodávanú panvicu na ohrev.
 - Počas použitia je panva horúca. Uchopte ju iba za držadlo.
 - Odpojte ohrievač po použití a nechajte ho úplne vychladnúť pred čistením.
 - Neuskladňujte ohrievač, kým úplne nevychladne.
 - Odstráňte všetky stopy vosku pomocou dodaného čističa.
 - Vyčistite vlhkou utierkou a saponátom. Nepoužívajte drsné prostriedky ani rozpúšťadlá.
- NEPONÁRAJTE ohrievač do vody ani iných tekutín.
- Ak sa tekutina dostane do ohrievača, nepoužívajte ho. Dôkladne ho vysušte pre ďalším použitím.
 - Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený prírodný kábel alebo zástrčka.
 - Kompaktný kábel prístroja nie je vymeniteľná položka. Ak je poškodený, ohrievač sa musí zlikvidovať alebo odovzdať výrobcovi.

LIKVIDÁCIA

Výrobok je Elektrické a Elektronické zariadenie, preto zaistite na konci životnosti jeho správnu likvidáciu v súlade s miestnymi predpismi. Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom.

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamace / servis

Hlučov 1353

250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz



Rio, Dezac and Total Body Waxing™ are trademarks of The Dezac Group Ltd.
© The Dezac Group Ltd 2015. PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET.

www.riobeauty.com