

KIEPE TWICE FINISH 6510 bezdrôtový

Holiaci strojček so zastrihovačom na fúzy s možnosťou konečnej úpravy fúzov a kotliet



Váha 130 g

Napätie 100 - 240 V 50/60Hz

Batéria : Lithium – Ion

Holiaca hlava z nerezovej ocele, pokrytá ultra tenkou hypoalergénnou zlato-titánovou vrstvou zabraňujúcou podráždeniu pokožky.

Doba nabíjania : 60 min

Doba činnosti: 60 – 90 min

Balenie obsahuje:

holiaci strojček

nabíjací kábel

Bezpečnostné upozornenia

Pred prvým použitím si tento návod pozorne prečítajte. Nesprávna manipulácia s prístrojom môžu viesť k jeho poruchám alebo poškodeniu. Tým sa vyvarujete zlému používaniu, obsluhu a údržbe.

- Používajte strojček iba na strihanie fúzov a konečnú úpravu vlasov.
- Nikdy nenamáčajte do vody. Nedotýkajte sa prístroja, ktorý spadol do vody. Okamžite odpojte prívodný kábel zo zásuvky.
- Nepoužívajte prístroj nad umývadlom, v blízkosti vane, sprchovacieho kúta alebo tečúcej vody.
- Po použití okamžite vyberte kábel zo zásuvky.
- Nepoužívať, ak je prístroj alebo kábel poškodený.
Nikdy nepoužívajte s poškodeným strihacím nožom.
- Dbejte aby prístroj neupadol.
- Nekladte na horúci povrch.
- Nedotýkať sa prístroja mokrými časťami tela.
- Nepoužívajte v prostredí, kde sú používané aerosólové prípravky.
- Prístroj pred čistením odpojte od elektrickej zásuvky.
- Prístroj skladujte na suchom mieste, mimo dosahu detí.

Návod na použitie

Pred prvým nabíjaním sa odporúča batériu úplne vybiť a následne úplne nabiť.

Strojček pri nabíjaní musí byť vypnutý. Prístroj pripojte k adaptéru a koncovku kábla vsuňte do zásuvky. Na strojčeku sa rozsvieti červené LED svetlo signalizujúce priebeh nabíjania. Akonáhle bude prístroj plne nabitý, LED svetlo sa rozsvieti zeleno.

Upozornenie: Aby sa predĺžila životnosť batérie, prvé nabitie musí byť oveľa dlhšie, aj keď LED zmení farbu, prvé nabíjanie sa odporúča 8 hodín. Následné nabíjanie už bude trvať 60-120 min. Strojček môže byť používaný ako bez pripojenia kábla, tak aj s pripojením k nabíjaciemu káblu.

Holenie:

Pred holením odstráňte ochranný plastový kryt, ktorý je nasadený na holiacej hlave.

Strojček zapnite tlačidlom na čelnej strane strojčka posunutím nahor (pred prvým použitím odstráňte plastovú zádržku).

Holenie robte krúživým pohybom. Strojček je možné využiť aj na holenie vlasov na krku. Strojček vypnite opäť tlačidlom potiahnutím späť.

Zastrihávanie:

Na zadnej strane strojčka je umiestnený ťažňovací zastrihávač určený na úpravu fúzov, fúzov a kotliet.

Potiahnite posuvnú plochu smerom nahor kým sa neozve zaklapnutie. Strojček zapnite rovnakým spôsobom ako pri holení.

Vykonajte požadovanú úpravu.

Pre vypnutie postupujte rovnakým spôsobom ako pri holení. Následne zatiahnite výsuvnú zastrihovaciu plochu späť smerom dole (ozve sa zaklapnutie).

Odporúča sa premazanie noža každé 2-3 mesiace. Nakvapkajte olej na ostrie a zapnite strojček na niekoľko sekúnd, aby sa olej vstrebal. Suchou handričkou potom odstráňte nadmerné zvyšky oleja.

Starostlivosť a údržba

Strojček musí byť pri čistení vypnutý.

Je potrebné čistiť ako vonkajšie, tak vnútorné časti.

Odklopte hlavu strojčka stlačením tlačidla na bočnej strane. Štetčekom omeťte, prípadne pod prúdom vody opláchnite, zvyšky fúzov a vlasov.

Nikdy nepoužívajte chemické prípravky na odstránenie nečistoty.